

平成30年台風21号による警察施設等の被害状況について

1 警察施設

種別	施設数	主な被害状況
警察署	11施設(31箇所)	車庫シャッターの損壊・損傷(5箇所)、倉庫等の屋根損壊(5箇所)、雨漏れ(4箇所)、フェンス損傷、倒木など (駐車車両の損傷)
執行隊	6施設(18箇所)	車庫シャッター損壊、窓ガラス破損(3箇所)、案内表示板・門扉倒壊、倒木など (駐車車両の損傷)
交番・駐在所	25施設(28箇所)	庁舎・物置の屋根損壊(12箇所)、フェンス損壊(6箇所)、玄関・屋外掲示板のガラス破損(3箇所)、事務室雨漏れ(2箇所)、外壁損傷など
水上警察隊	4施設(6箇所)	艇庫シャッター開閉不能、艇庫の屋根損壊(2箇所)、防舷杭曲損、事務室雨漏れなど
待機宿舎	10施設(13箇所)	物置損壊、フェンス半倒壊、雨戸破損、ベランダ仕切り板破損など
合計	56施設(96箇所)	

2 交通安全施設

種別	箇所数	主な被害状況
信号機	358箇所	信号灯器の方向振れ、滅灯、感知器不良など
規制標識	88箇所	路側の倒壊・傾斜など77箇所、オーバーハング柱の倒壊・曲損など11箇所
中央線変移装置	1箇所	大津市尾花川のびわこ競艇場前の歩道橋に設置している標識板が損壊

3 警察車両

種別	台数	主な被害状況
白黒パト、小型警ら車、捜査用車など	16台	運転席ドア開閉不能、リアガラス破損など

台風21号による警察署の損傷状況

	撮影項目 守山警察署 シャッター損壊状況
	撮影項目 東近江警察署 シャッター損壊状況
	撮影項目 彦根警察署 シャッター損壊状況

台風21号による警察署の損傷状況



撮影項目

木之本警察署
シャッター飛散状況



撮影項目

木之本警察署
庁舎1階雨漏れ



撮影項目

守山警察署
植栽倒木状況

台風21号による警察施設の損傷状況



撮影項目
機動警察隊
窓ガラス損壊状況




撮影項目
運転免許センター
正面門扉倒壊状況



撮影項目
科学捜査研究所
玄関ホール浸水状況

台風21号による交番・駐在所の損傷状況



撮影項目

近江八幡警察署
竜王警察官駐在所
屋根損壊状況



撮影項目

東近江警察署
長峰警察官駐在所
目隠しフェンス損壊状況



撮影項目

高島警察署
弘川交番
自転車庫屋根損壊状況

台風21号による水上警察隊の損傷状況

	撮影項目 堅田警備艇庫 シャッター損壊状況
	撮影項目 彦根警備艇庫 屋根損壊状況
	撮影項目 高島警備艇庫 防舷杭損壊状況

台風21号による待機宿舍の損傷状況




撮影項目

彦根第二待機宿舍
物置損壊状況



撮影項目

尾花川職員宿舍
木製フェンス倒壊状況



撮影項目

尾花川待機宿舍
目隠しフェンス倒壊状況

台風21号による交通安全施設の損傷状況



撮影項目

信号灯器の方向振れ
状況



撮影項目

標識の倒壊状況



撮影項目

標識の倒壊状況

台風21号による交通安全施設の損傷状況




撮影項目

標識の倒壊状況



撮影項目

オーバーハング柱
の倒壊状況



撮影項目

中央線変移の損壊状況

台風21号による警察車両の損傷状況



撮影項目

ドア損壊の状況

米原警察署
無線警ら車



撮影項目

サイドガラス損壊状況

近江八幡警察署
捜査用車



撮影項目

リアガラス損壊状況

彦根警察署
多目的運搬車