

交差点の安全確認について

1 大津市大萱6丁目交差点の対策状況について

・ 5月27日 対策工事着手 → 6月17日 対策工事完了

区画線による
交差点のコンパクト化



写真：大津市大萱6丁目（事故現場）



写真：防護柵設置①



写真：防護柵設置②

2 県管理交差点の安全確認の状況について

- ① 対象：交通量1万台/日以上で両方向2車線以上かつ歩道のある県管理交差点
- ② 期間：5月13日（月）から5月31日（金）まで
- ③ 項目：防護柵、歩車道境界ブロック、区画線等の設置状況等
- ④ 結果 （重複箇所有り）

安全確認を行った交差点		572箇所
結果	防護柵がない交差点	438箇所
	歩車道境界ブロックがない交差点※1	44箇所
	構造物に損傷があった交差点	245箇所

※1：全ての隅に施設がない交差点

○構造物の損傷があった交差点の内訳

防護柵の損傷がある交差点	13箇所
歩車道境界ブロックの損傷がある交差点	35箇所
区画線が薄くなっている交差点	215箇所

3 安全確認を踏まえた今後の対応について

- ① 防護柵、歩車道境界ブロックがない交差点については、歩行者の交通量や通学路の指定の有無等の利用実態を踏まえて、必要性について検討を進める
- ② 構造物に損傷があった交差点については緊急度の高いものから順次対応中

4 その他

- ・ 6月18日付けで国土交通省から「未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について」が発出されており、この対応は、庁内の関係部局と連携を密にし、取り組んでいく