

## 事故多発箇所等について

### 1. 事故多発箇所等について

交通事故が多発するなど、今後対策を実施する必要性が高い箇所を選定しています。  
具体的には、過去4年間(令和2～5年)に

- 事故が多発している箇所
- 民間企業が公表している事故多発箇所に複数年対象となっている箇所
- 死亡事故や重大事故が発生している箇所

から、事故の件数や内容、道路整備や交通安全施設等の整備によって対策効果が見込めるかなどを総合的に判断し、14 箇所(別紙一覧表)を選定しています。

なお、14 箇所のうち 4 箇所については「出会い頭事故多発交差点緊急点検」※であり、昨年度中に路面表示やカラー舗装等の安全対策を実施済みです。

《※出会い頭事故多発交差点緊急点検》

昨年の交通事故死亡者数の急増を受け、直近 4 年間(令和4～7年)に出会い頭事故による人身傷害事故が多数発生した交差点を対象に緊急点検・安全対策を実施。

### 2. 事故多発箇所等に対する安全対策の取組方針について

- ・ 事故多発箇所等のうち、事故の要因や対策が明確な箇所は、県警等と調整しながら早期の安全対策に取り組みます。
- ・ 交差点の形状や交通の流れが複雑で対策の検討に事故原因や交通流等の分析が必要な箇所は委託業務を発注します。事故原因等を分析したうえで対策を検討し、学識者の意見を踏まえて取りまとめた対策案に取り組みます。
- ・ 対策後は、効果検証を行うとともに、効果が確認された取組については、事例集にまとめて広く周知するとともに、同様の事故発生箇所への展開を図ります。

■ 別紙：事故多発箇所等一覧表

| 番号 | 路線名    | 交差点<br>/単路 | 地先<br>(交差点名)             | 備考    |
|----|--------|------------|--------------------------|-------|
| 1  | 国道365号 | 交差点        | 長浜市野村町394(野村西交差点)        |       |
| 2  | 竜王石部線  | 交差点        | 湖南市菩提寺北2丁目2-8(交差点名なし)    |       |
| 3  | 中山東上坂線 | 交差点        | 長浜市西上坂町347-1(千草口交差点)     |       |
| 4  | 野洲停車場線 | 交差点        | 野洲市小篠原940(交差点名なし)        |       |
| 5  | 三津屋野口線 | 交差点        | 彦根市川瀬馬場町800-1(交差点名なし)    |       |
| 6  | 天満一色線  | 単路         | 米原市天満～西山170              |       |
| 7  | 甲良多賀線  | 交差点        | 犬上郡甲良町在土 吉田681(交差点名なし)   |       |
| 8  | 大津草津線  | 交差点        | 草津市新浜町55-1(交差点名なし)       | 緊急対策済 |
| 9  | 大津草津線  | 交差点        | 草津市新浜町492-12(交差点名なし)     | 緊急対策済 |
| 10 | 大津草津線  | 交差点        | 草津市矢橋町214-1(交差点名なし)      | 緊急対策済 |
| 11 | 栗東志那中線 | 交差点        | 草津市駒井沢町47-10(駒井沢東交差点)    |       |
| 12 | 草津守山線  | 単路         | 草津市橋岡町44-8～草津市御倉町75-5    |       |
| 13 | 小島野洲線  | 交差点        | 野洲市野洲1219(交差点名なし)        | 緊急対策済 |
| 14 | 国道477号 | 交差点        | 守山市水保町1360-4(琵琶湖大橋東詰交差点) |       |

# 事故多発箇所等 位置図

