

平成27年台風11号による被害状況等について

●被害等の状況●

□ 概要

- ◆台風11号(平成27年7月17日、18日)により、県内各地において、道路、河川等の県管理土木施設に被害が発生。
- ◆台風による被害発生後から、被害箇所の応急復旧対策を行うとともに現地調査を実施。
- ◆被害額は、1,376,850千円。

□ 道路

(被害額 319,330千円)

◆被害状況

- ・被害箇所 7箇所(5路線)
- ・被害内容 法面崩壊、路肩欠損 等
- ・その他、小規模な災害(土砂流出、倒木等)多数あり

◆県道等の通行止めの状況

- ・県管理道路における通行止め： 8月7日17時に全て解除済
(規制内容)
- 災害による通行止め 6路線 6区間
- 事前通行規制による通行止め 10路線 12区間

◆復旧等の状況

- ・応急工事等が必要となる箇所(4箇所)については、工事完了済。
- ・9月末の災害査定後、本復旧工事を発注予定。
- ・うち小規模な被害箇所は、本復旧工事の発注済が2箇所、準備調整中が2箇所。

□ 河川

(被害額 1,027,520千円)

◆堤防・護岸の損壊など14箇所を確認し、その他小規模な被害も発生

- ・被害箇所 14箇所(6河川)
- ・主な河川 安曇川、北川、麻生川、針畑川、知内川、石田川
- ・被害内容 護岸欠損、護岸崩壊、河道閉そく 等

◆河川からの流入量が増加し、それに伴い琵琶湖岸に漂着物が堆積

- ・大津土木事務所、長浜土木事務所木之本支所 管内 計 602t

◆復旧等の状況

- ・応急工事等が必要となる箇所(2箇所)については、工事完了済。
- ・9月末の災害査定後、10月中に本復旧工事を発注予定。
- ・漂着物については、早急な対応が必要な場所は既決予算で処分済で、残りの箇所は補正予算成立後に順次処分する予定。

□ 砂防

(被害額 30,000千円)

◆土砂流出による河道埋設や護岸損壊など7箇所を確認。

- ・河道埋設5箇所、護岸損壊1箇所、急傾斜地崩壊防止施設損傷1箇所

◆復旧等の状況

- ・順次、発注手続き中。

●災害復旧費の概要●

□ 災害復旧費（被害額）

- ◆台風11号等による災害復旧に要する経費（被害額）は、約13.8億円
- ◆既決予算の範囲内で応急復旧等を行うとともに、国の災害査定後に実施する本格復旧等に要する経費について、平成27年9月補正予算で追加

災害復旧費（被害額）	合計	1,376,850千円	
（	道路関係	319,330千円	）
	河川関係	1,027,520千円	
	砂防関係	30,000千円	
（予算内訳）既決予算		566,370千円	
補正予算		810,480千円	・・・①

（事業別内訳）

（千円）

事業	被害額	災害復旧費	
		既決予算	補正予算
補助土木施設災害復旧費	1,038,400	450,000	588,400
単独土木施設災害復旧費	196,500	50,000	146,500
災害復旧調査費	78,500	17,000	61,500
単独道路補修費	9,370	9,370	-
砂防維持補修費	30,000	30,000	-
その他河川関係	24,080	10,000	14,080
計	1,376,850	566,370	810,480

□ 今後対応に係る予算

- ◆今後、年度内に災害による被害が発生した場合の応急復旧等に要する経費について、平成27年9月補正予算で追加

今後対応分（補正予算）	547,000千円	・・・②
-------------	-----------	------

（事業別内訳）

（千円）

補助土木施設災害復旧費	450,000
単独土木施設災害復旧費	50,000
災害復旧調査費	17,000
砂防維持補修費	30,000

9月補正予算額 ①+② 1,357,480千円

台風11号による道路関係災害発生箇所図

写真については被災直後の状況

①国道367号
高島市朽木村井
土砂流出、落石防護柵破損 L=20m



②と同一箇所

③国道303号
長浜市西浅井町黒山
路肩欠損 L=20m、H=8m



②西浅井マキノ線
高島市マキノ町海岸
土砂流出、吹付・防護柵破損 L=30m



⑤麻生古屋梅ノ木線
高島市朽木能家
路肩欠損 L=5m



④市場野田線
高島市武管横山
路肩欠損 L=2m、H=20m



①国道367号
大津市伊香立途中町
路肩欠損 L=10m、H=10m



③国道367号
高島市朽木柄生
土砂、流水、土囊流出 L=50m



補助災害復旧

単独災害復旧

①	②	③	④	⑤
補助災害復旧	補助災害復旧	補助災害復旧	補助災害復旧	補助災害復旧
単独災害復旧	単独災害復旧	単独災害復旧	単独災害復旧	単独災害復旧

台風11号による河川関係災害復旧発生箇所図



漂着ごみ等の状況写真

(大津土木管内の状況)



写真1 松の浦



写真2 真野浜



漂着ごみ等の状況写真



【滋賀県】 台風11号による災害発生位置図 【砂防関係】

写真については被災直後の状況

