

令和 3 年 8 月大雨による被害箇所一覧表 <公共関係>

令和3年9月1日現在

部局	区分	路線・河川等	地先	被害状況
土木	河川 (補助災害)	草津川	草津市馬場町	護岸損傷、道路法面損傷
		幸津川	守山市幸津川町	護岸損傷
		柳川	大津市鏡が浜～柳川一丁目	土砂堆積
		柳川	大津市錦織二丁目	護岸損傷
		際川	大津市鏡が浜～南滋賀四丁目	土砂堆積
	河川 小計	4河川	5箇所	
	補助災害 合計	4河川	5箇所	
土木	河川 (単独災害)	草津川	草津市岡本町	護岸損傷
		伯母川	草津市青地町	護岸損傷
		思川	甲賀市水口町下山	護岸損傷
		思川	甲賀市水口町伴中山	護岸損傷
		思川	湖南市岩根	護岸損傷
		荒川	湖南市三雲	護岸損傷
		大戸川	甲賀市信楽町多羅尾	護岸損傷
		佐久良川	東近江市市子川原町	護岸損傷
		山路川	東近江市林町	護岸損傷
		田川	長浜市山ノ前町	河床損傷
		和田打川	高島市拝戸	河床損傷
		際川	大津市高砂町	管理用通路舗装損傷
		際川	大津市高砂町	流木による河道閉塞
		柳川	大津市柳川一丁目	護岸損傷
		柳川	大津市山上町	流木による河道閉塞
		柳川	大津市鏡が浜	護岸損傷
		柳川	大津市錦織二丁目	河床損傷
		柳川	大津市錦織一丁目	護岸損傷
		吾妻川	大津市京町四丁目	護岸損傷
		大宮川	大津市坂本四丁目	護岸損傷
		四ノ宮川	大津市横木二丁目	護岸損傷
		四ノ宮川	大津市横木二丁目	護岸損傷
		藤尾川	大津市藤尾奥町	護岸損傷
		藤尾川	大津市藤尾奥町	護岸損傷
		和邇川	大津市伊香立途中町	倒木
		百々川	大津市三井寺町	流木による河道閉塞
		百々川	大津市長等三丁目	流木による河道閉塞
		四ツ谷川	大津市穴太三丁目	河床損傷
		藤ノ木川	大津市坂本四丁目	護岸損傷
		大石川	大津市大石小田原	護岸損傷
		大石川	大津市大石小田原二丁目	護岸損傷
		大石川	大津市大石小田原二丁目	河床損傷
		大戸川	大津市里一丁目	護岸損傷
		大戸川	大津市牧三丁目	護岸損傷
		三田川	大津市国分一丁目	護岸損傷
		草津川	大津市桐生一丁目	護岸損傷
		草津川	大津市桐生町	護岸損傷
		千丈川	大津市千町一丁目	護岸損傷
		国分川	大津市南郷三丁目	護岸損傷
		長沢川	大津市大萱二丁目	倒木
		真野川	大津市伊香立下在地町	護岸損傷
		大戸川	大津市牧三丁目	倒木
		天神川	大津市仰木二丁目	護岸損傷
	河川 小計	26河川	43箇所	
	単独災害 合計	26河川	43箇所	

部局	区分	路線・河川等	地先	被害状況
道路補修		宇治田原大石東線	大津市大石龍門町 ~ 大津市大石小田原町	路面冠水
		下鴨大津線	大津市山中町 ~ 大津市南滋賀町	路肩欠損
		南郷桐生草津線	草津市馬場町	橋台背面の洗掘（五百呂橋）
		今浜水保線	守山市水保町	路面冠水
		栗東信楽線	栗東市荒張 ~ 大津市上田上大鳥居町	路肩欠損
		牧甲西線	甲賀市信楽町宮町 ~ 湖南市三雲	倒木・路肩欠損
		相谷原杣線	東近江市山上町 ~ 東近江市和南町	土砂流出
		大房東横関線	近江八幡市大森町	路面冠水
		上石津多賀線	多賀町大字栗栖 ~ 多賀町大字保月	舗装損傷
		大津インター線	大津市本宮二丁目	舗装損傷
		近江八幡守山線	野洲市高木	土砂流出
		大津能登川長浜線	近江八幡市安土町下豊浦	路肩欠損
		大津信楽線	大津市上田上桐生町	法面崩落
	道路補修 合計		13路線	13箇所
河川（みずべみらい）		柳川	大津市鏡が浜～柳川一丁目	土砂堆積
		際川	大津市鏡が浜～南滋賀四丁目	土砂堆積
みずべ・みらい再生事業 合計		2河川	(2箇所)	※対象の2箇所は河川（補助災害）と同一箇所
河川管理費（漂着物対応等）		大津土木事務所管内	大津市和邇南浜他	漂着ごみ
		東近江土木事務所管内	東近江市栗見新田町	漂着ごみ
		湖東土木事務所管内	彦根市八坂町	漂着ごみ
漂着物対応等 合計		3管内		
公園（単独都市公園）		びわこ地球市民の森	守山市水保町～洲本町	園内水路から溢水
単独都市公園 合計		1公園	1箇所	

全体箇所数 62 箇所 *管内・重複箇所を除く