


令和4年7月19日（火）豪雨による被災状況

- 土砂流出
- 道路冠水
- 倒木
- 河川溢水



安土西生来線  
冠水(下豊浦:JR地下道(歩道))



大同川溢水



下鴨大津線【規制雨量超過】  
土砂流出(南滋賀町)



大房東横関線  
冠水(大森町:JRアンダー)

三明川溢水



近江八幡大津線  
冠水(新浜町:近江大橋アンダー)

土山蒲生近江八幡線  
冠水(横山町:名神高速アンダー)

高野守山線  
冠水(浮気町:JRアンダー)

平野草津線  
冠水(野路町:新幹線アンダー)

中津井川溢水



大河原北土山線  
土砂流出(青土ダム付近)



際川溢水



大津信楽線  
倒木(上田上牧町)

