


損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて

すぎたに ぎが
（県道杉谷嶺峨線での自動車損傷事故）

- 1 事故発生日時 令和5年4月20日（木） 午前9時30分頃
- 2 事故発生場所 甲賀市甲南町希望ヶ丘五丁目地先
- 3 事故概要 事故当事者の使用する車両が、県道杉谷嶺峨線において、対向車を避けるため、側溝蓋（グレーチング）の上を走行したところ、側溝蓋の不全により、側溝蓋が落下し、同車両の左前方部を損傷した事故である。
- 4 賠償請求者・請求額 氏（甲賀市）
1,246,120円
※道路管理者損害賠償責任保険適用
- 5 事故後の対応 側溝蓋と蓋掛部の修繕工事を実施し蓋を固定した。



【参考：蓋設置のイメージ】





グレーチング



連結クリップ

クリップ等で蓋が固定されていなかった。



蓋の固定が確実ではなかった。