

## 甲賀市信楽町における既存盛土の緊急調査の結果等について（速報）

### 1 被害概要

- (1) 発生日 令和8年7月7日(火)
- (2) 発生場所 甲賀市信楽町長野 紫香楽ハイランド地区
- (3) 崩壊規模 高さ15～20m、幅25m、延長40m
- (4) 避難対象 15世帯45名（レベル4避難指示）  
10世帯22名（レベル3高齢者等避難指示）
- (5) その他  
・7月8日 近畿地方整備局道路防災ドクターによる現地調査

### 2 緊急調査の内容

- (1) 調査日 令和8年7月17日(金)
- (2) 調査箇所 今回崩壊した盛土造成地（「甲賀-13」：下図を参照）
- (3) 調査目的 今回の法面崩壊箇所について、盛土造成地表面の変状を確認
- (4) 調査項目等

| 項 目     | 内 容                                       |
|---------|-------------------------------------------|
| 1 測量方法  | ドローンによる写真測量                               |
| 2 データ分析 | 今回の測量データと令和3年9月(約5年前)の測量データを比較し、地形変状有無を確認 |

- (5) 調査結果
  - ・データを分析した結果、盛土末端部のみの崩壊であり、その他の盛土地表面には、大きな変状は認められなかった。
  - ・調査データは、既に甲賀市に提供しており、市では、今後、ボーリング調査等の結果も踏まえ、盛土造成地の安全性を判断すると聞いている。
  - ・なお、この地域にある他の5箇所の盛土造成地についても、既にドローン測量は終了し、現在、解析中。

箇所図



被災状況



### **3 住宅支援**

- ・ 甲賀市において、住民意向調査を実施し、各世帯の避難状況・健康状況・応急仮設住宅（公営・民間）の入居・斡旋希望等を把握。
- ・ 入居斡旋希望者へ公営住宅 6 件、賃貸型応急住宅 30 軒の物件の紹介および内見を実施。
- ・ 内見が終わった世帯から順次、甲賀市において、物件申し込み希望を受け付け。

### **4 県民への注意喚起**

- ・ 今回の事案を受け、県ホームページに「盛土造成地における注意喚起のお願い」を掲載し、県民の皆様へ周知。（擁壁にずれやひび割れが生じていないか、排水施設のつまりや土の流れ出しがないかなどのチェックポイントを写真付きで紹介）
- ・ お住まいの土地または周辺に異常を察知された場合には、県またはお住まいの市町にご相談するようお知らせ。

### **5 今後の対応**

#### **(1) 盛土造成地対応**

- ・ 解析中の 5 箇所の盛土造成地の調査結果データを甲賀市に提供
- ・ 甲賀市に対し盛土造成地の情報や国の支援内容等に関する情報提供 等

#### **(2) 住宅支援対応**

- ・ 引き続き、住民意向調査を行うとともに、応急仮設住宅（公営・民間）の入居決定・契約・鍵渡しを行い、順次、入居を進める。