

1 調査日 平成25年11月25日(月)

2 調査の概要

(1) 鴨川災害現場(高島市)

台風18号の影響により9月15日から16日にかけて本県では各地で甚大な被害が発生した。特に高島市では一級河川鴨川の決壊により周辺地域では多数の床上・床下浸水、農地の冠水など、被害が甚大であった。

については、本県の風水害対策の参考に資するため、鴨川災害現場を視察し、被災状況についての調査を行った。



(2) 高島市役所(高島市)

県の災害対応についての課題を洗い出し、今後の県の体制・対応について検討を行うため、台風18号による被害が発生した当時の県および市の対応、連携状況について調査を行った。

